

Paßfedern

Form "A" niedrige Form


Tesné perá

Forma "A" nizke

DIN

6885

	Stahl	
MATERIAL		
OBERFLÄCHE		
	blank	



Breite b	5	6	8	10	12	14
Höhe h	3	4	5	6	6	6

8	LG					
10	LG					
12	LG		LG			
14	LG		LG			
16	LG	LG	LG		LG	
18	LG	LG	LG	LG		
20	LG	LG	LG			
22	LG	LG	LG	LG		LG
25	LG	LG	LG			
28	LG	LG	LG	LG		
32	LG	LG	LG			
36	LG	LG	LG		LG	
40	LG	LG	LG	LG	LG	
45	LG	LG	LG	LG		
50	LG	LG	LG			LG
56		LG	LG			
63			LG		LG	
70			LG	LG	LG	
80			LG	LG		
90			LG			
100					LG	LG

Paßfedern


Form "A" hohe Form

Tesné perá

Forma "A" vysoké

DIN

6885



	Stahl	
MATERIAL		
OBERFLÄCHE		
	blank	

Breite b	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Höhe h	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	14

l																			
6	LG	LG																	
8		LG	LG																
10	LG	LG	LG	LG	LG														
12		LG	LG	LG	LG														
14		LG	LG	LG	LG														
16	LG	LG	LG	LG	LG	LG													
18		LG	LG	LG	LG	LG	LG												
20		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG											
22		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG											
25		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG							
28		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG										
32		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG									
36		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG								
40			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG							
45			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG						
50			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG							
56				LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG						
63				LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG					
70						LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG						
80						LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG						
90						LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG						
100						LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG						
110						LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG						
125							LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG					
								LG											
140								LG	LG	LG	LG	LG							
160								LG	LG	LG	LG	LG							
180									LG	LG	LG								
200												LG	LG						